



Localisation

Adresse : 809 RTE DE SASSETOT

Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0550



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, ossature bois

dans un clos masure : Oui

La réhabilitation doit conserver l'appareillage des matériaux traditionnels apparents. Les joints seront refaits au mortier de chaux arasés au nu des matériaux. Les bâtiments accolés devront être démolis.

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Nord

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 901 RTE DE SASSETOT

Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0577



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

La réhabilitation doit conserver l'appareillage des matériaux traditionnels apparents. Les joints seront refaits au mortier de chaux arasés au nu des matériaux.



Localisation

Adresse : 864 RTE DE SASSETOT

Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0550



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

La réhabilitation doit conserver l'appareillage des matériaux traditionnels apparents. Les joints seront refaits au mortier de chaux arasés au nu des matériaux.



Localisation

Adresse : 809 RTE DE SASSETOT

Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0550



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

La réhabilitation doit conserver l'appareillage des matériaux traditionnels apparents. Les joints seront refaits au mortier de chaux arasés au nu des matériaux. Lever l'indice de la cavité (bétoire) pour une réaffectation de cet édifice.



Localisation

Adresse : 809 RTE DE SASSETOT

Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0550



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres
bâtiments repérés

Remarques

La réhabilitation doit conserver l'appareillage des matériaux traditionnels apparents. Les joints seront refaits au mortier de chaux arasés au nu des matériaux. L'appentis de parpaings et tôles sera supprimé.


Localisation

Adresse : 48 CHE DES DALLES

Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0554



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, pans de bois avec mortier ciment

Etat : moyen

Toiture :
Non renseigné
A renseigner

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 676 R D ESCOMBARDEVILLE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0529



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 44 CHE D ANGERVAL

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0542



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 676 R D ESCOMBARDEVILLE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0529



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : A renseigner - retour commune

Etat : A renseigner - retour commune

Toiture :

A renseigner - retour commune

A renseigner - retour commune

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures : A renseigner - retour commune

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 48 CHE DES DALLES

Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0525



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec enduit

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos mesure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1207 CHE DU MANEGE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0525



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos mesure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1162 RTE DE SASSETOT

Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0526



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, pans de bois avec torchis, bardage horizontal tôle

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 83 R DE LA MAIRIE

Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0526



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0550



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0581



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :



La parcelle compte également autres bâtiments repérés

76013 - 16

Localisation

Adresse : 329 RTE DE LA TOUR LANterne

Lieu-dit : Ypreville



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

76013 - 17



Localisation

Adresse : 327 YPREVILLE

Lieu-dit : Ypreville

Section : 0D

Parcelle : 0390



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

76013 - 18


Localisation

Adresse : 326 RTE DE LA TOUR LANterne

Lieu-dit : Ypreville

Section : 0D

Parcelle : 0390



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, badage vertical tôle

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

76013 - 19



Localisation

Adresse : 402 LIMERVILLE

Lieu-dit : Limerville

Section : 0B

Parcelle : 0300



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

Etat : dégradé

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 429 LIMERVILLE

Lieu-dit : Limerville

Section : 0B

Parcelle : 0343



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : dégradé

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Sud-Ouest

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 501 DAUBEUF

Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0238



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 520 DAUBEUF

Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0235



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, parpaings

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 520 DAUBEUF

Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0235



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : A renseigner

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 520 RTE DE SASSETOT

Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0251



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Pierres calcaire, grès, pans de bois avec enduit de façade

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 520 RTE DE SASSETOT

Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0253



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 28 CHE DE LA GARENNE

Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0701



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de faible pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 100 LA RUE D'ANGERVILLE

Lieu-dit : Angerville-la-Martel

Section : 0C

Parcelle : 0700



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 100 LA RUE D'ANGERVILLE

Lieu-dit : Angerville-la-Martel

Section : 0C

Parcelle : 0700



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 17 CHE DE LA PASSEE

Lieu-dit : Angerville-la-Martel

Section : 0C

Parcelle : 0700



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tuiles

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 17 CHE DE LA PASSEE

Lieu-dit : Angerville-la-Martel

Section : 0C

Parcelle : 0699



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques




Localisation

Adresse : 215 MIQUETOT

Lieu-dit : Miquetot

Section : 0C

Parcelle : 0177



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 5291 MIQUETOT

Lieu-dit : Miquetot

Section : 0C

Parcelle : 0640



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, pans de bois vide, parpaings

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 434 RTE DES ROITELETS

Lieu-dit : Limerville

Section : 0B

Parcelle : 0346



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 502 RTE DE DAUBEUF

Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0238



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardge vertical tôle, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 550 RTE DES ALOUETTES

Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0218



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 558 RTE DES ALOUETTES

Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0225



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0225



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

76013 - 536



Localisation

Adresse :

Section : 0D

Lieu-dit :

Parcelle : 0396



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 766 RTE D HOUGERVILLE

Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0907



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 766 RTE D HOUGERVILLE

Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0907



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 766 RTE D HOUGERVILLE

Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0907



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 766 RTE D HOUGERVILLE

Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0907



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 805 R DU PETIT MOULIN

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0888



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 805 R DU PETIT MOULIN

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0888



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 840 R DU RENARD

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0504



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, grès, pans de bois avec torchis, bardage horizontal bois

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 151 R DE LA GARE

Lieu-dit : Colleville

Section : 0B

Parcelle : 0246



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, parpaings

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 190 R DU VASOUY

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0400



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 190 R DU VASOUY

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0400



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :


Ouvertures : Sud et Ouest

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Adresse : 190 R DU VASOUY


Lieu-dit :



Localisation

Section : 0B

Parcelle : 0400



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 190 R DU VASOUY

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0400



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés


Remarques

Aucune

Localisation


Adresse : 190 R DU VASOUY

Lieu-dit :



Section : 0B

Parcelle : 0400



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 805 R DU PETIT MOULIN

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0888



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 766 RTE D HOUGERVILLE

Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0907



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques




Localisation

Adresse : 752 RTE D HOUGERVILLE

Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0662



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : A renseigner

dans un clos mesure : Non

Etat : A renseigner

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

A renseigner

A renseigner

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : A renseigner

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 202 IMP DE VATTECRIT

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0506



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Parpaing, enduit de façade

dans un clos mesure : Non

Etat : dégradé

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Est

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0501



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0501



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 2 IMP DU CHATEAU

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0384



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 RTE DE COLLEVILLE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0144



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, bardage horizontal bois, torchis

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 RTE DE COLLEVILLE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0144



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Pierres calcaire, grès, torchis

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 RTE DE COLLEVILLE

Lieu-dit : Beaunay

Section : 0A

Parcelle : 0144



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 RTE DE COLLEVILLE

Lieu-dit : Beaunay

Section : 0A

Parcelle : 0144



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 8 IMP DE LA FERME

Lieu-dit : Gruville

Section : 0A

Parcelle : 0148



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos mesure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud-Ouest

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 8 IMP DE LA FERME

Lieu-dit : Gruville

Section : 0A

Parcelle : 0148



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 3

Ouvertures : Nord-Ouest et Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 IMP DU CHATEAU

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0334



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 201 B RTE D YPORT

Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0443



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Plusieurs pans de faible pente à forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5054 R DU CHENE

Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0458



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Tôle

Quatre pans de faible pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud et Ouest



La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Localisation

Adresse : 277 R DU CHENE
Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0458



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 317 CHE DE LA CAVEE

Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0427



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaing

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos mesure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non



La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation

Adresse : 201 RTE D YPORT

Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux



Section : 0A

Parcelle : 0442

Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire,
bardage vertical tôle

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres
bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 81 R BARON

Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0442



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos mesure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Remarques

Localisation

Adresse : 5030 R BARON
Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0441



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 168 R DE L ECOLE

Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0273



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 23 CHE DES AMOUREUX

Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0458



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 317 CHE DE LA CAVEE

Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0408



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 394 CHE DU HAUT DE LA COTE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0076



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 394 CHE DU HAUT DE LA COTE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0076



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Grès, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 5054 R DU CHENE

Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0458



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, béton de façade

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord, Sud

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non


La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation

Adresse : 404 R DU CHENE
Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A
Parcelle : 0458



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, béton de façade

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 20 B R DU PRIEURE

Lieu-dit : Écretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0243



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, bardage vertical tôle

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 R DE LA VALLEUSE

Lieu-dit : Életot

Section : 0B

Parcelle : 0357



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 298 GRAND RUE

Lieu-dit : Életot

Section : 0B

Parcelle : 0358



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 375 GRAND RUE

Lieu-dit : Életot

Section : 0B

Parcelle : 0358



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 300 R DE L EGLISE

Lieu-dit : Életot

Section : 0B

Parcelle : 0832



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 205 R DE LA MARE CORDIER

Lieu-dit : Életot

Section : 0B

Parcelle : 0832



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos mesure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 83 R DES FALAISES

Lieu-dit : Életot

Section : 0B

Parcelle : 0832



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 83 R DES FALAISES

Lieu-dit : Életot

Section : 0B

Parcelle : 0813



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité :
à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 9000 LES VAGUANS

Lieu-dit :

Section : 0D

Parcelle : 0142



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :
à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 9000 LES VAGUANS

Lieu-dit :

Section : 0D

Parcelle : 0143



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaing

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos mesure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui


La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation


Adresse : 41 LE RAMBOC

Lieu-dit :



Section : 0A

Parcelle : 1429



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Appenti façade Sud-Ouest à démolir



Localisation

Adresse : 26 LE RAMBOC

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1429



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 29 LE RAMBOC

Lieu-dit : Épreville

Section : 0A

Parcelle : 0706



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 27 LE RAMBOC

Lieu-dit : Épreville

Section : 0A

Parcelle : 0707



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 42 R DE PARIS

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1511



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest et Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Extensions jointives de moindre qualité à démolir en cas de réhabilitation



Localisation

Adresse : 39 RTE DU HAVRE

Lieu-dit : Épreville

Section : 0A

Parcelle : 1514



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, bardage vertical bois

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans en croupe de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est et Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 5155 LE RAMBOC

Lieu-dit : Épreville

Section : 0A

Parcelle : 1514



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest et Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 5155 LE RAMBOC

Lieu-dit : Épreville

Section : 0A

Parcelle : 1514



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, essentage bois

Etat : bon

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés



Remarques

Aucune

Localisation

Adresse : 3 LA GRAND-MARE

Lieu-dit :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui


La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation


Adresse : 3 LA GRAND-MARE

Lieu-dit :



Section : 0A

Parcelle : 1439



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui


La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation


Adresse : 5 IMP LE PETIT GOURNAY

Lieu-dit :



Section : 0A

Parcelle : 0789



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 35 GOURNAY

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1525



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical
tôle, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 5089 GOURNAY

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1417



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 25 HAM LA POMMERAIE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0894



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, grès, torchis,
bardage horizontal bois

dans un clos masure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Nord et Est

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 25 HAM LA POMMERAIE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0813



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 45 LE RAMBOC

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1060



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques et torchis, parpaings

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis façades Nord-Est et Sud-Ouest à démolir



Localisation

Adresse : 9 RTE D'YPORT

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1083



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : A renseigner

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 29 GOURNAY

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1256



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Brique, bardage horizontal bois, ossature bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 35 B GOURNAY

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1394



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : A renseigner

Etat : moyen

Toiture :

Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 1 BIS SEN DU PEUPLIANTOT

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1418



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Bardage horizontal tôle, ossature bois

dans un clos masure : Oui

Etat : dégradé

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Ensemble des façades

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 26 LE RAMBOC

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1429



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierre calcaire, pans de bois

Etat : bon

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis façade Nord-Est à démolir.
Réhabilitation de l'ensemble (bâtiment et manège) obligatoire



Localisation

Adresse : 42 R DE PARIS

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1511



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 3

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 64 RTE D'AUBERVILLE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1413



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Trois appentis en façade Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest à démolir. Réhabilitation de l'ensemble (bâtiment et manège) obligatoire



Localisation

Adresse : 64 RTE D'AUBERVILLE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1414



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 2 RTE D'YPORT

Lieu-dit : les Marquets

Section : 0A

Parcelle : 0671



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, essentage bois, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Ardoises, Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis en façades Sud-Ouest et Sud-Est à démolir



Localisation

Adresse : 2 BIS RTE D'YPORT

Lieu-dit : les Marquets

Section : 0A

Parcelle : 0671



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 3 RTE D'YPORT

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0919



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

dans un clos masure : Oui

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 3 RTE D'YPORT

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0919



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Bardage vertical bois, ossature bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 5089 GOURNAY

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1088



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Travaux de rénovation prévus par le propriétaire

Etat : dégradé

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ensemble des façades

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 17 BIS GOURNAY

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1088



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest et Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Toutes les extensions et appentis sont à démolir



Localisation

Adresse : 26 LE RAMBOC

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1429



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, pans de bois avec torchis, bardage vertical tôle, ossature bois

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés



Remarques

Aucune

Localisation

Adresse : 5143 LE RAMBOC

Lieu-dit :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Remarques

Appenti façade Nord-Ouest à démolir

Localisation

Adresse : 64 RTE D'AUBERVILLE

Lieu-dit :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans en croupe de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Un appentis en façade Sud-Est est à démolir


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1208



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1208



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1208



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 508 CHE DE LA PORTE DE PIERRE

Lieu-dit :

Section : BX

Parcelle : 0083



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 0 LA PASTOURELLE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0012



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Plusieurs pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 9001 LES WAATS

Lieu-dit :

Section : AL

Parcelle : 0087



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Pas visible

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1347 RTE DU TORP

Lieu-dit :

Section : AL

Parcelle : 0125



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 BD NELSON MANDELA

Lieu-dit : Fécamp

Section : AP

Parcelle : 0114



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

76259 - 131



Localisation

Adresse : 1 BD NELSON MANDELA

Lieu-dit : Fécamp

Section : AP

Parcelle : 0114



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 111 CHE DE GANZEVILLE

Lieu-dit : Fécamp

Section : AP

Parcelle : 0114



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 170 R JACQUES PREVERT

Lieu-dit : Fécamp

Section : BW

Parcelle : 0113



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 10 R CHARLES BAUDELAIRE

Lieu-dit : Fécamp

Section : BW

Parcelle : 0113



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 177 R JEAN COCTEAU

Lieu-dit : Fécamp

Section : BW

Parcelle : 0113



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non


La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation


Adresse : 1257 RTE DU TORP

Lieu-dit :



Section : AL

Parcelle : 0111



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : A renseigner

dans un clos mesure : Non

Etat :

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tuiles

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures :

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 0 RTE DE CANY

Lieu-dit : Fécamp

Section : AI

Parcelle : 0328



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : A renseigner

dans un clos mesure : Non

Etat :

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Non renseigné

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures :

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1028 CHE DU BOIS DE BOSCLON

Lieu-dit :

Section : BV

Parcelle : 0580



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : A renseigner

dans un clos masure : Non

Etat :

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures :

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 1028 CHE DU BOIS DE BOSCLON

Lieu-dit :

Section : BV

Parcelle : 0580



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : A renseigner

dans un clos masure : Non

Etat :

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures :

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 7 L'EPINAY

Lieu-dit :

Section : AN

Parcelle : 0054



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : A renseigner

Etat :

Toiture :
Ardoises

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques

76259 - 141



Localisation

Adresse : 7 L'EPINAY

Lieu-dit :

Section : AN

Parcelle : 0055



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : A renseigner

Etat :

Toiture :
Ardoises

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos mesure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 0 LA PASTOURELLE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0012



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 911 R D'EPREVILLE

Lieu-dit :


Section : ZB

Parcelle : 0051




Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : A renseigner - retour commune

Etat :

Toiture :

Tôle

A renseigner - retour commune

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures : A renseigner

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 833 R DE LA MARE BLONDE

Lieu-dit : Froberville

Section : 0A

Parcelle : 1175



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : dégradé

Toiture :
Innexistante
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 912 R DE LA MARE BLONDE

Lieu-dit : Froberville

Section : 0A

Parcelle : 1175



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 869 R DE LA MARE BLONDE

Lieu-dit : Froberville

Section : 0A

Parcelle : 1175



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, béton

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 869 R DE LA MARE BLONDE

Lieu-dit : Froberville

Section : 0A

Parcelle : 1175



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, grès, béton

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1956 R D'ETRETAT

Lieu-dit : Hainneville

Section : 0A

Parcelle : 1025



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 7 RTE D'YPORT

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0892



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non



La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation

Adresse : 9 RTE D'YPORT

Lieu-dit :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 911 R D'EPREVILLE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0051



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : A renseigner - retour commune

dans un clos mesure : Non

Etat :

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

A renseigner - retour commune

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : A renseigner

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 164 R DU MONTPERTUIS

Lieu-dit : le Mont Pertuis

Section : 0A

Parcelle : 1240



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Ardoises

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas d'ouvertures

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres
bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 60 RTE D'YPORT

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0021



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tôle

A renseigner - retour commune

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Nord-Ouest

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 60 RTE D'YPORT

Lieu-dit :

Section : ZD


Parcelle : 0021



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, parpaing

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tôle

A renseigner - retour commune

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Nord-Ouest et Nord-Est

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 60 RTE D'YPORT

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0021



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : A renseigner - retour commune

dans un clos mesure : Oui

Etat :

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

A renseigner - retour commune

A renseigner - retour commune

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures :

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1478 R D'EPREVILLE

Lieu-dit :


Section : ZD

Parcelle : 0021



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : A renseigner - retour commune

Etat :

Toiture :

A renseigner - retour commune

A renseigner - retour commune

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 144 ALL DES COLIMACONS

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0034



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques et torchis

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1541 R D'ETRETAT

Lieu-dit :

Section : ZE

Parcelle : 0086



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Nord et Est

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 248 CHE DES ABATTOIRS

Lieu-dit : Froberville

Section : 0A

Parcelle : 1106



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 103 CHE DU MONTPERTUIS

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1240



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos mesure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 20 R DU BEAU SOLEIL

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0883



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Dans le cadre d'un changement de destination, les appentis devront être supprimés afin de permettre une meilleure mise en valeur des caractéristiques du bâtiment.



Localisation

Adresse : 508 CHE DE LA PORTE DE PIERRE

Lieu-dit : la Porte de Pierre

Section : 0A

Parcelle : 0833



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 R DE LA PORTE DE PIERRE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0833



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Silex, pierres calcaire, grès

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2


Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Adresse : 20 R DU BEAU SOLEIL


Lieu-dit :



Localisation

Section : 0A

Parcelle : 0883



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Bardage vertical tôle, façade béton avec enduit

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 14 R DU MOULIN

Lieu-dit : Ganzeville

Section : 0A

Parcelle : 0274



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 2 RTE DES DESSOUS

Lieu-dit : Ganzeville

Section : 0A

Parcelle : 0781



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 CHE DE MONMOULIN

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0711



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 NEUVES TERRES

Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0067



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 3 NEUVES TERRES

Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0072



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis, parpaings, bardage vertical tôle

dans un clos masure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Nord

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 23 RTE DE THEUVILLE

Lieu-dit : Gerponville

Section : 0A

Parcelle : 0332



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, grès, pans de bois avec enduit

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 C R DU CHATEAU

Lieu-dit : Gerponville

Section : 0A

Parcelle : 0446



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ouest

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 17 RTE D OURVILLE

Lieu-dit : Gerponville

Section : 0B

Parcelle : 0218



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 17 RTE D OURVILLE

Lieu-dit : Gerponville

Section : 0B

Parcelle : 0218



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 7 PIMONT

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0182



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

dans un clos masure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui



Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Localisation

Adresse : 1 NEUVES TERRES

Lieu-dit :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal
bois, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres
bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 NEUVES TERRES

Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0066



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

dans un clos masure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ouest

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 7 R DES PEUPLIERS

Lieu-dit : Gerponville

Section : 0A

Parcelle : 0337



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 IMP DE LA FOSSE AU DIABLE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0217



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 5078 GERVILLE

Lieu-dit : Gerville

Section : 0A

Parcelle : 0540



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
briques, pierres cailloux/silex
Toiture : tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 14 R DU CHANT DES OISEAUX

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0672



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 5076 LA VUE DU COQUET

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0668



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
briques
Toiture : ardoise
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 IMP DU PARLEMENT

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0670



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
briques dominantes, pierres calcaire/silex
blanc
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 IMP DU PARLEMENT

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0669



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
briques, pierre calcaire/silex
Toiture : ardoise
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 R DES MOUETTES

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0591



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
briques, pierres calcaires/silex
Toiture : ardoise
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 53 R DE NORMANDIE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0674



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Est et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

En cas de changement de destination, appentis à démolir



Localisation

Adresse : 3 R DE L'OREE DU BOIS

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0324



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 6 R DES MESANGES

Lieu-dit : Gerville

Section : 0A

Parcelle : 0540



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 14 R DU CHANT DES OISEAUX

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0509



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, essentage bois

Etat : bon

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

En cas de changement de destination, apprentis à démolir



Localisation

Adresse : 14 R DU CHANT DES OISEAUX

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0509



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 3 R DE L'OREE DU BOIS

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0324



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, pierres calcaire, pans de bois avec torchis, bardage horizontal bois, narnains

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 6 R DES MESANGES

Lieu-dit : Gerville

Section : 0A

Parcelle : 0540



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord, Ouest, Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 379 R FAUCON

Lieu-dit : Limpiville

Section : 0B

Parcelle : 0328



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, torchis, parpaings

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 745 R DE LA FERME DU CALVAIRE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0354



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 600 RTE DE BOLBEC

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0357



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Ossature bois

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A


Parcelle : 0214



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0214



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 5407 LA PETITE FERME

Lieu-dit : les Loges

Section : 0C

Parcelle : 0341



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical bois

dans un clos masure : Oui

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ensemble des façades

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 5407 LA PETITE FERME

Lieu-dit : les Loges

Section : 0C

Parcelle : 0340



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans en croupe de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés


Remarques

Extension en bois à retirer lors de la transformation en habitation

Localisation

Adresse : 76 LA PETITE RUE

Lieu-dit :



Section : ZI

Parcelle : 0164



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Localisation

Adresse : 2060 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET

Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0095



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Oui

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ensemble des façades

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1085 RTE DE FECAMP

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0058



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Innexistrante
Toiture dégradée

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres
bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 271 IMP DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0238



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Non

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 355 IMP DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0224



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 1930 LA GRANDE RUE

Lieu-dit : le Parlement

Section : 0B

Parcelle : 0811



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 654 R DE LA HAUTE FOLIE

Lieu-dit : la Haute Folie

Section : ZD

Parcelle : 0053



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 654 R DE LA HAUTE FOLIE

Lieu-dit : la Haute Folie

Section : ZD

Parcelle : 0053



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Remarques

Briques, silex

Localisation

Adresse : 564 RTE DE VATTETOT

Lieu-dit : la Haute Folie



Section : ZD

Parcelle : 0054

Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 5253 VALLEUSE D ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0055



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5253 VALLEUSE D ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0055



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Présence d'un manège sur la face sud en bois.
Appentis Est à retirer



Localisation

Adresse : 5253 VALLEUSE D ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0055



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bois

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 420 R DE LA FERME DU MOULIN

Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0061



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 431 LA PETITE RUE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0958



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 5410 MARE SAUSSEUZE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0975



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans en croupe de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord à retirer




Localisation

Adresse : 954 LA GRANDE RUE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0919



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Ouest

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 923 R DE LA BRECHE A MARIE

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0187



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Sud en parpaing à retirer



Localisation

Adresse : 134 R DU HAMEAU AUX CHIENS

Lieu-dit : Hameau aux Chiens

Section : 0B

Parcelle : 0982



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 134 R DU HAMEAU AUX CHIENS

Lieu-dit : Hameau aux Chiens

Section : 0B

Parcelle : 0982



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Présence d'un manège sur la façade Sud en bois. Appentis Est à retirer



Localisation

Adresse : 700 IMP DE LA PETITE FERME

Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0088



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Localisation

Adresse : 700 IMP DE LA PETITE FERME

Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0087



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 691 R DU JARDINET

Lieu-dit : les Loges

Section : ZK

Parcelle : 0104



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Est à supprimer


Localisation

Adresse : 644 R DU JARDINET

Lieu-dit : les Loges

Section : ZK

Parcelle : 0104



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres
bâtiments repérés

Remarques

Appentis Est à supprimer



Localisation

Adresse : 700 IMP DE LA PETITE FERME

Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0087



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune




Localisation

Adresse : 700 IMP DE LA PETITE FERME

Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0087



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, pans de bois avec torchis, façade béton

Etat : dégradé

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Localisation

Adresse : 5407 LA PETITE FERME

Lieu-dit : les Loges

Section : 0C

Parcelle : 0340



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Oui

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ensemble des façades

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 30 IMP DE LA PETITE FERME

Lieu-dit : les Loges

Section : 0C

Parcelle : 0340



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Nombreuses extensions récentes à retirer



Localisation

Adresse : 1310 LA GRANDE RUE

Lieu-dit : la Grande Rue

Section : ZH

Parcelle : 0052



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Est à retirer


Localisation

Adresse : 670 R DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0023



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 670 R DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0023



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical et horizontal bois

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Manège accolé à la façade ouest en briques et silex


Localisation

Adresse : 5002 LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0023



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tôle

Un pan de faible pente

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Ouest

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1352 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET

Lieu-dit :

Section : ZL

Parcelle : 0022



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 1135 R DU JARDINET

Lieu-dit :

Section : ZL

Parcelle : 0022



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 1630 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET

Lieu-dit :

Section : ZL

Parcelle : 0019



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Localisation

Adresse : 2060 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET

Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0095



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 2060 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET

Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0095



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Localisation

Adresse : 2060 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET

Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0095



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 1085 RTE DE FECAMP

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0058



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Ouest à retirer



Localisation

Adresse : 951 RTE DE FECAMP

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0056



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical bois

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Localisation

Adresse : 567 LA PETITE RUE

Lieu-dit : la Petite Rue

Section : 0B

Parcelle : 0744



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 904 RTE DU MONT ROTY

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0946



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment réhabilité, appentis Nord à retirer



Localisation

Adresse : 101 R DE LA HAUTE FOLIE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0959



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés



Remarques

Aucune

Localisation

Adresse : 101 R DE LA HAUTE FOLIE

Lieu-dit :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Bardage vertical et horizontal bois

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés



Remarques

Appentis Nord, Sud et Est à retirer

Localisation

Adresse : 800 R DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :



Section : 0A

Parcelle : 0239

Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 1135 R DU JARDINET

Lieu-dit : les Loges

Section : 0C

Parcelle : 0423



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, torchis

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :
à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord à supprimer


Localisation

Adresse : 1850 LA GRANDE RUE

Lieu-dit : le Parlement

Section : 0B

Parcelle : 0779



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :
à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Localisation

Adresse : 1980 LA GRANDE RUE

Lieu-dit : le Parlement

Section : 0B

Parcelle : 0795



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 670 R DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0023



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Bardage vertical et horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 312 R DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0021



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bois

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 267 R DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0056



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaint

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Localisation

Adresse : 267 R DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0056



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical et horizontal bois

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 5406 LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0056



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 5406 LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0056



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord à retirer



Localisation

Adresse : 300 LA PETITE RUE

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0168



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans en croupe de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 298 LA PETITE RUE

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0166



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 298 LA PETITE RUE

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0166



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans en croupe de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment qui a fait l'objet de restauration (2002)



Localisation

Adresse : 5410 MARE SAUSSEUZE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0975



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :
à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres
bâtiments repérés

Remarques

Appentis Sud à retirer


Localisation

Adresse : 783 R DE LA MARE SAUSSEUZE

Lieu-dit : Mare Sausseuze

Section : 0B

Parcelle : 0987



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Localisation

Adresse : 783 R DE LA MARE SAUSSEUZE

Lieu-dit : Mare Sausseuze

Section : 0B

Parcelle : 0987



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Bardage horizontal bois, ossature bois

Etat : dégradé

Toiture :

Ardoises

Deux pans en croupe de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 855 R DE LA MARE SAUSSEUZE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0743



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Aucune

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Oui



Ouvertures : Ensemble des façades

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Localisation

Adresse : 1180 R DE LA HAUTE FOLIE

Lieu-dit :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans en croupe de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Est, Ouest et Nord à retirer



Localisation

Adresse : 71 R DES DEUX MARES

Lieu-dit : la Grande Rue

Section : ZE

Parcelle : 0076



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :
à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques

Appentis Est et Ouest à retirer



Localisation

Adresse : 5514 LA GRANDE RUE

Lieu-dit : la Grande Rue

Section : ZH

Parcelle : 0050



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 730 R DU HAMEAU AUX CHIENS

Lieu-dit :

Section : ZN

Parcelle : 0038



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment qui a fait l'objet de rénovation (2002)



Localisation

Adresse : 730 R DU HAMEAU AUX CHIENS

Lieu-dit :

Section : ZN

Parcelle : 0037



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis, parpaings

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord à retirer




Localisation

Adresse : 1219 RTE DU MONT ROTY

Lieu-dit :

Section : ZN

Parcelle : 0040



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment réhabilité



Localisation

Adresse : 920 R DE LA BRECHE A MARIE

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0182



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans en croupe de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos mesure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 579 LA GRANDE RUE

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0192



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord à retirer



Localisation

Adresse : 94 R DE VATTETOT

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0959



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Non

Aucune

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

A renseigner

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non



Ouvertures : Sud-Ouest

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Localisation

Adresse : 1116 R DE LA BRECHE A MARIE

Lieu-dit :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : briques, silex, bardage bois, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos mesure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés


Remarques

Aucune

Localisation

Adresse : 33 LA PETITE RUE

Lieu-dit :



Section : ZI

Parcelle : 0164



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres
bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 585 LA PETITE RUE

Lieu-dit : la Petite Rue

Section : 0B

Parcelle : 0745



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Silex, bardage horizontal bois

dans un clos masure : Non

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ensemble des façades

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 700 IMP DE LA PETITE FERME

Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0087



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 789 R DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0239



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 212 R DU HAMEAU AUX CHIENS

Lieu-dit : Hameau aux Chiens

Section : 0B

Parcelle : 0746



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Plusieurs pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Localisation

Adresse : 862 R DE LA BRECHE A MARIE

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0181



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans en croupe de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Ensemble des façades

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 880 LA GRANDE RUE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0995



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5514 LA GRANDE RUE

Lieu-dit : la Grande Rue

Section : ZH

Parcelle : 0049



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Pans de bois avec briques

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : AB

Parcelle : 0370



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos mesure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : AB

Parcelle : 0370



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos mesure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 38 SEN PRAIRIAL

Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0445



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois et enduit, ardoises

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 38 SEN PRAIRIAL

Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0445



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois et enduit, ardoises

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 32 SEN PRAIRIAL

Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0445



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois et enduit, bardage vertical bois, parpaing

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 26 ALL DE L'ARBRE POTENCE

Lieu-dit : le Marché aux Raies

Section : 0A

Parcelle : 0441



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 179 LOT FLEUR DE LIN

Lieu-dit : le Marché aux Raies

Section : 0A

Parcelle : 0441



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 300 ALL DES COLIMACONS

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0018



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Panneaux solaires

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non



La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation

Adresse : 300 ALL DES COLIMACONS

Lieu-dit :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 179 LOT FLEUR DE LIN

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0441



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, pierre calcaire, grès

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 2 PL DE LA MAIRIE

Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0443



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, pans de bois

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 2 R HENRY DESPREZ

Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0443



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 R HENRY DESPREZ

Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0443



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5080 GAUQUETOT

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0047



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
briques, pierres cailloux/silex
Toiture : tôle
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 17 GAUQUETOT

Lieu-dit : Riville

Section : 0B

Parcelle : 0425



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 17 GAUQUETOT

Lieu-dit : Riville

Section : 0B

Parcelle : 0425



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ouest

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés




Localisation

Adresse : 19 R VERTE

Lieu-dit : la Rue Verte

Section : 0B

Parcelle : 0468



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques




Localisation

Adresse : 21 R VERTE

Lieu-dit : la Rue Verte

Section : 0B

Parcelle : 0398



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, pans de bois avec enduit, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 9 R DU VIVIER

Lieu-dit : Riville

Section : 0B

Parcelle : 0333



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 10 R DU VIVIER

Lieu-dit : Riville

Section : 0B

Parcelle : 0333



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis et briques, bardage horizontal bois

Etat : dégradé

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 5 R DU CHATEAU

Lieu-dit : Riville

Section : 0A

Parcelle : 0371



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 11 LE BOSCAUX MOINES

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0148



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal
bois

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Pas visible

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres
bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 11 LE BOSCAUX MOINES

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0148



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 7 R BONDI

Lieu-dit : Bondeville

Section : 0C

Parcelle : 0580



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 3 R DU PRESBYTERE

Lieu-dit : Bondeville

Section : 0C

Parcelle : 0608



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 R DES CHATEAUX

Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0575



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Est

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 R DES CHATEAUX

Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0575



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

dans un clos masure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 IMP LE CORNIER

Lieu-dit : Sainte-Hélène

Section : 0C

Parcelle : 0430



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, pans de bois avec briques et enduit

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 4 LA HETRAIE

Lieu-dit : Sainte-Hélène

Section : 0C

Parcelle : 0592



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de forte pente

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ouest

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 6 LA HETRAIE

Lieu-dit : Sainte-Hélène

Section : 0C

Parcelle : 0592



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, grès, pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 R ALEXANDRE LEPLAY

Lieu-dit : Sainte-Hélène

Section : 0C

Parcelle : 0592



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 10 R MONTMARE

Lieu-dit : Clainville

Section : 0A

Parcelle : 0327



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 53 R MONTMARE

Lieu-dit : Clainville

Section : 0A

Parcelle : 0327



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ba

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 21 R PIERRE DELASSIZE

Lieu-dit : Alventot

Section : 0B

Parcelle : 0415



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 21 R PIERRE DELASSIZE

Lieu-dit : Alventot

Section : 0B

Parcelle : 0415



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis, bardage vertical bois

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tuiles, Tôle

Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 23 R PIERRE DELASSIZE

Lieu-dit : Alventot

Section : 0B

Parcelle : 0390



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5729 LES FERRIERES

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0042



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 5343 LES PETITS IFS

Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés

Remarques

Supprimer l'extension en appentis en pignon sud-ouest. Conserver les lucarnes meunières (sans les "couper" par les gouttières)



Localisation

Adresse : 5343 LES PETITS IFS

Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres
bâtiments repérés

Remarques

Laisser apparentes (ou suggérées) les
structures porteuses de la charreterie



Localisation

Adresse : 5343 LES PETITS IFS

Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés

Remarques

Si possible, les nouveaux percements doivent être peu nombreux et leurs dimensions doivent rester modérées. Les ouvertures de type "failles" ou meurtrières, hautes et étroites, seront privilégiées. Des ouvertures de même largeur que la porte d'accès existante pourront également être alignées avec celle-ci aux étages



Localisation

Adresse : 5343 LES PETITS IFS

Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5343 LES PETITS IFS

Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 667 IMP DES PETITS IFS

Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure : Non

Etat :

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures :

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1906 RTE D'ETRETAT

Lieu-dit : Saint-Léonard

Section : ZI

Parcelle : 0256



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud-Est

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1906 RTE D'ETRETAT

Lieu-dit : Saint-Léonard

Section : ZI

Parcelle : 0256



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 25 IMP DU BOULERAN

Lieu-dit : Saint-Léonard

Section : ZI

Parcelle : 0256



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 25 IMP DU BOULERAN

Lieu-dit : Saint-Léonard

Section : ZI

Parcelle : 0256



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5173 LA PORTE

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0054



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 218 IMP DU BOULERAN

Lieu-dit : Saint-Léonard

Section : ZI

Parcelle : 0257



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos mesure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises, Tôle
Plusieurs toitures de deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Sud

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0042



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0253



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0253



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0253



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 2 B R DE LA HETRAIE

Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB

Parcelle : 0266



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 2 B R DE LA HETRAIE

Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB

Parcelle : 0266



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis et enduit

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 1 R DU CIMETIERE

Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB

Parcelle : 0230



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, grès

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 3 R DU CIMETIERE

Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB

Parcelle : 0230



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 4 R DE LA HETRAIE

Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB

Parcelle : 0230



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ensemble des façades

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 1 R DU CIMETIERE

Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB

Parcelle : 0230



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, pans de bois avec enduit, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 5259 LES MALZAISES

Lieu-dit : Sassetot-le-Mauconduit

Section : ZB

Parcelle : 0313



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5259 LES MALZAISES

Lieu-dit : Sassetot-le-Mauconduit

Section : ZB

Parcelle : 0145



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis et enduit

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 5245 LE PAS GRIAND

Lieu-dit :

Section : AH

Parcelle : 0088



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non



La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation

Adresse : 9041 R DU MARCHE
Lieu-dit : Sassetot-le-Mauconduit

Section : AE
Parcelle : 0394



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises, Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 229 R DU CALVAIRE

Lieu-dit :

Section : AM

Parcelle : 0330



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 229 R DU CALVAIRE

Lieu-dit :

Section : AM

Parcelle : 0330



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 462 RTE DE CRIQUEMANVILLE

Lieu-dit :

Section : AI

Parcelle : 0161



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 462 RTE DE CRIQUEMANVILLE

Lieu-dit :

Section : AI

Parcelle : 0171



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Parpaings, ciment, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 462 RTE DE CRIQUEMANVILLE

Lieu-dit :

Section : AI

Parcelle : 0162



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Parpaings, ciment, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non



La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation

Adresse : 6 R DU MARCHE
 Lieu-dit : Sassetot-le-Mauconduit

Section : AE
 Parcelle : 0286



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :
 Ardoises
 Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Sud

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section :

Parcelle :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 5 RTE DE BIVILLE LA MARTEL

Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0548



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Parpaings

dans un clos mesure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Tôle

Un pan de faible pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ouest et Est

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 6 RTE DE BIVILLE LA MARTEL

Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0420



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Nord

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 14 R DES RANDONNEURS

Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0430



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 17 RTE DE LA VALLEE DE VALMONT

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0621



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 4 RTE DE BIVILLE LA MARTEL

Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0420



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 2 RTE DE LA PLAINE D YPREVILLE

Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0533



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques, bardage vertical et horizontal bois

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 CHE DU BOIS

Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0622



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 CHE DU BOIS

Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0622



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 17 R DE L EGLISE

Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0568



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 16 RTE DU CHATEAU

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0619



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 CHE DU BOIS

Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0568



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section :

Parcelle :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0531



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0554



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 R DU CHAMP DE LA PORTE

Lieu-dit : Thérouldeville

Section : 0A

Parcelle : 0577



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 15 R DU CHAMP DE LA PORTE

Lieu-dit : Thérouldeville

Section : 0A

Parcelle : 0681



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Ardoises, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 2 LA HETREE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0803



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 10 R DE L'EPEE ZELUN

Lieu-dit : Thérouldeville

Section : 0B

Parcelle : 0258



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques, bardage horizontal bois, façade béton

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation

Adresse : 10 R DE L'EPEE ZELUN

Lieu-dit : Thérouldeville

Section : 0B

Parcelle : 0258



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, grès, pans de bois avec torchis

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 7 R DES CHATAIGNIERS

Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0681



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 7 R DES CHATAIGNIERS

Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0681



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire,
pans de bois avec torchis, bardage vertical
tôle bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres
bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 8 R DES CHATAIGNIERS

Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0680



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises, Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 7 IMP DES TULIPES

Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0729



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 16 R DES SAULES

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0757



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

dans un clos masure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Nord

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 6 R DES VIOLETTES

Lieu-dit : le Muisement

Section : 0B

Parcelle : 0177



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 2 A R DES VIOLETTES

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0172



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal
bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 R DES VIOLETTES

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0164



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
 Ardoises
 Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 R DES VIOLETTES

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0163



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal
tôle

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres
bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 R DES VIOLETTES

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0163



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 6 R DES VIOLETTES

Lieu-dit : le Muisement

Section : 0B

Parcelle : 0177



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 B R DES SAULES

Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0766



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 7 R DES CHATAIGNIERS

Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0681



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, pans de bois avec torchis, bardage vertical tôle

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 7 R DES CHATAIGNIERS

Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0681



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Pans de bois avec torchis et enduit, bardage horizontal bois

dans un clos masure : Oui

Etat : dégradé

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Pas visible



Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Localisation

Adresse : 11 R DES CYPRES
Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A
Parcelle : 0769



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : briques, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 3

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 8 R DES SAULES

Lieu-dit : la Cour Souveraine

Section : 0A

Parcelle : 0662



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal
bois

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Nord-Est

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 R DES VIOLETTES

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0163



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 14 R DES SAULES

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0677



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

dans un clos masure : Non

Etat : dégradé

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0677



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

Ouvertures :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0654



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 12 ALL DU BUCAIL

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0598



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Nord

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 64 RTE DU BEC CAUCHOIS

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0575



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 64 RTE DU BEC CAUCHOIS

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0575



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal
bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres
bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 64 RTE DU BEC CAUCHOIS

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0575



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal
bois

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Nord

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres
bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 64 RTE DU BEC CAUCHOIS

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0575



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques




Localisation

Adresse : 60 RTE DU BEC CAUCHOIS

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0592



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 4 RTE DE VALMONT

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0592



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Nord et Sud

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 5 BIS RTE DE VALMONT

Lieu-dit : le Fils

Section : 0B

Parcelle : 0558



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 12 RTE DE FIQUAINVILLE

Lieu-dit :


Section : 0A

Parcelle : 0274



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, barbade horizontal bois

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 12 RTE DE FIQUAINVILLE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0288



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Non renseigné

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures : Non renseigné

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 ALL BERIGNY

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0264



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 RTE DU BEC DE MORTAGNE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0362



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ensemble des façades

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 2 RTE DU BEC DE MORTAGNE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0362



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5 ALL DU HAMEAU EDOUARD

Lieu-dit : l'Orval

Section : 0B

Parcelle : 0612



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 4 ALL DE LONGUEVILLE

Lieu-dit : l'Orval

Section : 0B

Parcelle : 0612



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 8 R DE LA POTERIE

Lieu-dit : la Poterie

Section : 0B

Parcelle : 0644



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 8 BIS R DE LA POTERIE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0578



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5 R DE LA POTERIE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0578



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 40 RTE DU BEC CAUCHOIS

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0641



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 40 RTE DU BEC CAUCHOIS

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0641



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical bois

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Un pan de faible pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 R G COLOMBEL

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0565



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Chaume
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 R G COLOMBEL

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0565



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud et Est

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 R G COLOMBEL

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0565



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 R DU MARQUET

Lieu-dit : Thiergeville

Section : 0B

Parcelle : 0560



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud-Ouest

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 3 R DE LA LONGUERIE

Lieu-dit : la Longuerie

Section : 0B

Parcelle : 0491



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 3 ALL BERIGNY

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0264



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 3 ALL BERIGNY

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0264



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 14 R DU MARQUET

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0573



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, bardage horizontal bois

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section :

Parcelle :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 6 RTE DE BOIS-MARE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0032



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Sud

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 2 RTE DE BOIS-MARE

Lieu-dit : Bois Mare

Section : ZA

Parcelle : 0036



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 RTE DE BOIS-MARE

Lieu-dit : Bois Mare

Section : ZA

Parcelle : 0036



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical bois

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Nord-Ouest

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 2 R DES CHATAIGNIERS

Lieu-dit : Thiétreville

Section : 0B

Parcelle : 0588



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 12 R VERTE

Lieu-dit : Thiétreville

Section : 0B

Parcelle : 0482



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis, bardage vertical bois

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 C LE BUC

Lieu-dit :

Section : ZE

Parcelle : 0114



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Est

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés




Localisation

Adresse : 1 RTE DU MONT ROUGE

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0031



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 12 R VERTE

Lieu-dit : Thiétreville

Section : 0B

Parcelle : 0482



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :

A renseigner

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0556



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos mesure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0556



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

Ouvertures :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 39 R JUSTIN SIMON

Lieu-dit : Beau Soleil

Section : 0A

Parcelle : 0821



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5072 LA MIAUTERIE

Lieu-dit : la Miauterie

Section : 0A

Parcelle : 0873



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tuiles

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non



La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Localisation

Adresse : 5072 LA MIAUTERIE

Lieu-dit :



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle
Deux pans de faible pente et un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 675 R AUX CHARS

Lieu-dit : Tourville-les-lfs

Section : 0A

Parcelle : 0850



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Ardoises

Deux pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Est

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 4 R JUSTIN SIMON

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0038



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5036 LA MIAUTERIE

Lieu-dit : la Miauterie

Section : 0A

Parcelle : 0820



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5071 BEAU SOLEIL

Lieu-dit : Beau Soleil

Section : 0A

Parcelle : 0905



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5137 MESMOULINS

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0037



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Pas visible

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 5137 MESMOULINS

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0037



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5137 MESMOULINS

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0037



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Ardoises

Plusieurs pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 778 RTE D'YGNEAUVILLE

Lieu-dit : Tourville-les-lfs

Section : 0A

Parcelle : 0742



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5072 LA MIAUTERIE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0021



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5072 LA MIAUTERIE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0021



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

dans un clos masuré : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 12 RTE DES IFS

Lieu-dit : les lfs

Section : ZK

Parcelle : 0048



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Localisation

Adresse : 4 RTE D'AUBERVILLE

Lieu-dit : les lfs

Section : ZK

Parcelle : 0051



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos mesure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 4 R JUSTIN SIMON

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0039



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ensembles des façades

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 3 CHE DE MONMOULIN

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0331



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 5072 LA MIAUTERIE

Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0021



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 674 RAUX CHARS

Lieu-dit : Tourville-les-lfs

Section : 0A

Parcelle : 0849



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 674 RAUX CHARS

Lieu-dit : Tourville-les-lfs

Section : 0A

Parcelle : 0849



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

Ouvertures :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0024



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0024



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0024



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0327



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :


Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Localisation


Adresse :

Lieu-dit :



Section : 0A

Parcelle : 0754



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0754



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0753



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZE

Parcelle : 0046



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés




Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0832



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0567



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0820



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0699



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0684



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0742



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

Ouvertures :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés




Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0024



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0024



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0821



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0821



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0906



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos mesure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0820



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 5106 LE PETIT BOC

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0245



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5117 LE TROU DU RENARD

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0266



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 5118 LE TROU DU RENARD

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0266



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 840 R DU RENARD

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0023



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5115 LES MAISONS NEUVES

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0248



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5108 PRES LE BOIS DE GRUVILLE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0236



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5108 PRES LE BOIS DE GRUVILLE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0236



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5309 RTE DU BEC AU CAUCHOIS

Lieu-dit : le Bec au Cauchois

Section : 0C

Parcelle : 0306



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) : "Le logis en totalité, le bâtiment de ferme en totalité et l'enceinte en totalité de la maison-forte du Bec au Cauchois"



Localisation

Adresse : 9 R ANDRE FIQUET

Lieu-dit : le Bec au Cauchois

Section : 0C

Parcelle : 0306



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) : "Le logis en totalité, le bâtiment de ferme en totalité et l'enceinte en totalité de la maison-forte du Bec au Cauchois"



Localisation

Adresse : 2 R ALBERT BELLAVOINE

Lieu-dit : Valmont

Section : AC

Parcelle : 0583



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, grès, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte de l'Abbaye Notre-Dame du Pré. Bâtiment concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) et la servitude AC2 (site inscrit)



Localisation

Adresse : 3 R RAOUL AUVRAY

Lieu-dit : Valmont

Section : AC

Parcelle : 0586



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques, essentage bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte de l'Abbaye Notre-Dame du Pré. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) et AC2 (site inscrit)



Localisation

Adresse : 10 R DU PRESSOIR

Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0110




Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concernés par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) et AC2 (site classé)


Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17

Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, essentage bois, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concernés par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques). Extensions jointives, sur la face Nord, non concernées par le classement



Localisation

Adresse : 5239 LE PIED DE FER

Lieu-dit :

Section : AH

Parcelle : 0067



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Pierres calcaire, essentage bois, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune



Localisation

Adresse : 5239 LE PIED DE FER

Lieu-dit :

Section : AH

Parcelle : 0067



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Pierres calcaire, essentage bois

dans un clos masure : Non

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques de type cavités : Non



Ouvertures : Pas visible

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Localisation

Adresse : 3 R RAOUL AUVRAY

Lieu-dit : Valmont



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, grès

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte de l'Abbaye Notre-Dame du Pré. Bâtiment concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) et la servitude AC2 (site inscrit)


Localisation

Adresse : 3 CHE D ARENTOT

Lieu-dit :

Section : AE

Parcelle : 0358



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Pans de bois

dans un clos masure : Non

Etat : dégradé

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 8 R RAOUL AUVRAY

Lieu-dit : Valmont

Section : AC

Parcelle : 0582



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques silex, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte de l'Abbaye Notre-Dame du Pré. Bâtiment concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) et la servitude AC2 (site inscrit)



Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17

Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, grès

dans un clos masure : Non

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques). Bâtiment en cours de réhabilitation (novembre 2014)

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Ensemble des façades

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17

Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, ciment

dans un clos masure : Non

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concernés par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques). Extensions jointives, sur la face Nord, non concernées par le classement.

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de faible pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ensemble des façades

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés


Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17

Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés



Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concernés par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques)

Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17

Lieu-dit : Valmont



Section : AD

Parcelle : 0115

Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès, essentage bois

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans en croupe de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concernés par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques)



Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17

Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Non

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques). Bâtiment en cours de réhabilitation (novembre 2014)

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud et Ouest

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 24 BIS R ANDRE FIQUET

Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0304



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux :

dans un clos mesure :

Etat :

dans un corps de ferme en activité :

Toiture :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Nombre de niveaux possible :

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 186 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0291



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings, ossature bois

Etat : moyen

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest et Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis à démolir



Localisation

Adresse : 98 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0293



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune




Localisation

Adresse : 7 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0258



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois, parpaings, ciment

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Possibilité de créer une entrée supplémentaire. Les deux appentis seront à démolir



Localisation

Adresse : 7 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0257



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Possibilité de créer une entrée supplémentaire



Localisation

Adresse : 18 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0257



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques, bardage tôle

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Possibilité de créer une entrée supplémentaire.
Les deux appentis seront à démolir



Localisation

Adresse : 110 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0209



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical bois

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Briques, pierres calcaire/silex, toit
 Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Pas visible

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
 bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 110 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0290



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Briques, pierres calcaire/silex, toit
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques

Petite taille - transformation pour annexe



Localisation

Adresse : 186 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0286



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Aucune

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 110 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0288



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, bardage tôle, essentage bois, parpaings

Etat : dégradé

Toiture :

Ardoises, Tuiles

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Ecurie en activité



Localisation

Adresse : 110 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0289



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Bardage vertical tôle, essentage bois, ossature bois

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est et Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

L'appentis sera à démolir



Localisation

Adresse : 565 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0259



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Vocation chambres d'hôtes



Localisation

Adresse : 565 RTE DU BOUT DE VATTETOT

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0259



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Vocation chambres d'hôtes



Localisation

Adresse : 5 RTE DU TRIAGE DU CHATEAU

Lieu-dit :

Section : ZE

Parcelle : 0055



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :

Tuiles, Tôle

Trois pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Extension jointive à démolir en cas de réhabilitation du bâtiment




Localisation

Adresse : 14 R AUX CHIENS

Lieu-dit : Biville

Section : ZG

Parcelle : 0143



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 5 RTE DE LA CHAPELLE

Lieu-dit :

Section : ZG

Parcelle : 0174



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, bardage horizontal bois, parpaings

dans un clos masure : Oui

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Nord

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 9002 RTE DE TOCQUEVILLE

Lieu-dit : Ypreville

Section : ZB

Parcelle : 0277



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 9002 RTE DE TOCQUEVILLE

Lieu-dit : Ypreville

Section : ZB

Parcelle : 0277



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : moyen

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 IMP DE LA PORTE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0247



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, pans de bois vide, bardage horizontal bois

Etat : dégradé

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 IMP DE LA PORTE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0247



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 25 R DE LA PETITE CROIX

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0246



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Ardoises

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Sud

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 1 RTE DE HATTENVILLE

Lieu-dit :

Section : ZK

Parcelle : 0017



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 IMP DE LA FERME HERON

Lieu-dit :

Section : ZK

Parcelle : 0019



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 1 RTE DE HATTENVILLE

Lieu-dit :

Section : ZK

Parcelle : 0017



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 25 RTE DU HAMEAU JOYEUX

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0013



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 25 RTE DU HAMEAU JOYEUX

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0013



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques

dans un clos masure : Oui

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques PPRI :

Ouvertures : Nord-Ouest

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 27 RTE DU HAMEAU JOYEUX

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0025



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

dans un clos masure : Non

Etat : moyen

dans un corps de ferme en activité : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de faible pente

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

Ouvertures : Sud-Ouest

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 41 RTE DE TOCQUEVILLE

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0091



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :

Ardoises

Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 25 RTE DE TOCQUEVILLE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0223



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 R DU SABOTIER

Lieu-dit : Joyeux

Section : ZB

Parcelle : 0235



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment transformable en habitation si dérogation de recul par rapport aux bâtiments d'élevage



Localisation

Adresse : 2 R DU SABOTIER

Lieu-dit : Joyeux

Section : ZB

Parcelle : 0235



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

dans un clos masure : Oui

Façade nord en limite d'emprise publique.
 Bâtiment transformable en habitation (à réhabiliter en appréhendant également le devenir du bâtiment proche) si dérogation de recul par rapport aux bâtiments d'élevage

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

Toiture :
 Ardoises, Tôle
 Deux pans de pente moyenne

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Nombre de niveaux possible : 1

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 3 R DU SABOTIER

Lieu-dit : Joyeux

Section : ZB

Parcelle : 0235



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :

Tôle

Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment non transformable en habitation, conseillé en annexe (à réhabiliter éventuellement en appréhendant également le devenir du bâtiment proche)



Localisation

Adresse : 2 RTE DE FECAMP

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0208



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical
tôle, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :

Tuiles

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres
bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 2 R DU SABOTIER

Lieu-dit : Joyeux

Section : ZB

Parcelle : 0236



Structure

Façade 1

Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex

dans un clos masure : Oui

Extensions jointives à démolir en cas de réhabilitation du bâtiment. Bâtiment transformable en habitation si dérogation de recul par rapport aux bâtiments d'élevage

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Est

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 25 RTE DE TOCQUEVILLE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0223



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tuiles, Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos mesure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 41 RTE DE TOCQUEVILLE

Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0093



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques



Localisation

Adresse : 7 RTE DE LA CHAPELLE

Lieu-dit :

Section : ZG

Parcelle : 0147



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

dans un clos masure : Oui

Etat : dégradé

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Toiture :

Toiture inexistante

Quatre pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse : 12 RTE DE LA CHAPELLE

Lieu-dit : Biville

Section : ZG

Parcelle : 0137



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Configuration du site

Remarques

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

dans un clos masure : Non

Etat : bon

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Périmètre de risques PPRI :

Nombre de niveaux possible : 2

Périmètre de risques de type cavités : Non

Ouvertures : Ensembles des façades

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés



Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : ZK

Parcelle : 0018



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos mesure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques